

# WERIPOX® 161 Decor resin

فيريبوكس ® 161 مادة راتنجية للديكور

متدنية اللزوجة وشفافة وخالية من المذيبات أداة لصق EP

## الوصف

يتم استخدام فيريپوكس ® 161 كطبقة أساس، للاشباع أو للصق طلاء كوارتز الملون. تعطي قساوة سطح ممتازة وتسرب للأسطح المعدنية بسبب النشاط الجيد للغاية واللزوجة المتدنية. تتميز بمتانة ميكانيكية عالية ومقاومة ميكانيكية كبيرة ومقاومة عالية للصدأ والتآكل والتصاق ممتاز. تعطي فيريپوكس ® 161 لون أصفر هامشي في المناطق المعرضة لـ UV.

## بيانات المنتج

3 : 5	معدل الخليط (الوزن)
1.08 غ/سم <sup>3</sup>	الكثافة عند 23 مئوية
450 mPas	اللزوجة ( 6 DIN فنجاين)
60 دقيقة تقريباً	زمن التحضير عند 20 مئوية
36 ساعة تقريباً	الاستخدام المروري الخفيف عند 20 مئوية
بعد 7 أيام	الاستخدام المروري الكامل (عند 20 مئوية)
8 مئوية	درجة حرارة المعالجة (دقيقة)
100%	المواد الصلبة
إسمنتية	متانة الشد
87 نيوتن/مم <sup>2</sup>	متانة الضغط
89 نيوتن/مم <sup>2</sup>	قوة الشد
3.6%	التمدد

تزيد درجات الحرارة المتدنية من وقت المعالجة وتقسية المادة في حين تقلل درجات الحرارة المرتفعة من زمن العملية.

## الطبقات

يجب أن يكون للأسطح قوة ضغط دنيا تبلغ 25 نيوتن/مم<sup>2</sup> ويجب أن تكون قوة الدفع الدنيا 1.5 نيوتن/مم<sup>2</sup>. يجب أن لا تتعدى رطوبة السطح 4%، يجب حماية الأرضيات من الرطوبة المتزايدة. ويجب أن تكون درجة حرارة الطبقة الفرعية على الأقل 3 درجات مئوية فوق درجة حرارة التدوير. يجب أن تكون الأسطح المعالجة نظيفة وجافة وماصة. يجب إزالة بقايا الإسمنت والدهان والأوساخ مثل الزيوت والشحوم... الخ من خلال الرمل والذهب أو كرات الحديد. وبعد ذلك إزالة الغبار بدقة ويُفضل أن يتم ذلك بواسطة المكنسة الكهربائية.

### تعليمات العمل

اسكب التركيبة (ب) (مادة التقسية) بشكل كامل في التركيبة (أ) (المادة الراتنجية) وبعدها اخلطها بدقة و ببطء بأداة التحريك. ضع طبقة فيريپوكس ® 161 بأداة اللف أو الضغط المناسبة.

### أمثلة الاستخدام

#### النقع / الإغلاق

فيريپوكس ® 161

الاستهلاك 250-350 غ/م<sup>2</sup> تقريباً لكل عملية.

#### طلاء كوارتز الملون

جزء 1 من فيريپوكس ® 161

أربع أجزاء من رمل كوارتز 0.7-1.2 مم.

أربع أجزاء من رمل كوارتز 0.2-0.6 مم.

استهلاك فيريپوكس ® 161 200 غ/م<sup>2</sup>.

أثناء العمل يجب استخدام قفازات وكريمات حماية اليدين. احصل على تعليمات مسؤولي الأمن حول العلامة.

### شروط التسليم

الألوان المعيارية : بلا لون.  
التغليف : 3 كغ ، 6 كغ و 30 كغ.

**ملاحظة:** تستند هذه التعليمات على معرفتنا الحالية حول المنتج. بما يتعلق بظروف التوظيف المختلفة يمكن اعتبار على المعلومات المعطاة على أنها توصيات فقط بدون أي نتائج أخرى.

و على الزبون التحقق من مدى ملائمة المنتج . تجعل ورقة البيانات الفنية هذه صفحات البيانات الفنية الأخرى غير سارية المفعول. المعلومات الخطية هي المعلومات الملزمة فقط.  
التاريخ: 2004/08/6